


<番号1 国道9号 京丹波水戸交差点>




左折車から横断児童が
確認しづらい

<番号2 町道蒲生西階線 近畿シコー前>



道幅・歩道が狭く危険

<番号3 町道高岡塩田谷線 西階交差点 >




近畿シコー方面から登校
する児童が確認しづらい


<番号4 町道中畑中央線 町営辻村口バス停横三叉路>



<番号5 府道篠山京丹波線 府道大河内口八田線との三叉路>



<番号6 府道豊田富田線 豊田バス停～富田バス停>



豊田バス停付近



豊田地内狭小区間




富田地区狭小区間

道幅が狭い箇所があり歩道もない
バス停付近に十分なスペースがない



富田バス停付近

<番号7 府道桧山須知線・町道蒲生西階線 須知商店街・谷口萬年堂前交差点>



<番号8 町道蒲生西階線・蒲生豊田線 役場前交差点>




<番号9 国道27号 蒲生高原荘～蒲生野住宅付近>




路側帯狭く危険

<番号10 府道桧山須知線 上豊田保育所下～住民センター>



歩道が狭く危険


<番号11 国道27号下山バイパス 尾長野～蕨>



ガードレール等がなく車の
風圧で児童がおおられる




<番号12 府道日吉京丹波線 白土～下山小学校>




ガードレール等がなく
歩道も狭い

<番号13 町道下山駅前線 下山駅前～黒瀬の坂道>



道幅狭く歩道もない
坂道のカーブで視界が悪い

<番号 1 4 町道桧山線・大朴橋爪線 瑞穂小学校周辺>



路側帯が狭く危険

<番号 1 5 府道桧山須知線 中台公民館前交差点>



スピードを出す車が多く横断歩道で停止しない



歩道が狭い


<番号16 府道松山須知線 大沢横断歩道>



横断歩道で車が停止しない



<番号17 国道9号 上大久保バス停先の歩道>




歩道が狭く危険




<番号18 府道京丹波三和線 質美地内>

二車線となり車両のスピード
が出すぎている。




<番号19 府道綾部宮島線 長瀬バス停付近>




横断歩道がなく危険

<番号20 町道蒲生豊田線 自然公園プール横～曾根橋>




坂道のカーブで見通しが悪く危険

<番号21 町道豊田曾根線・曾根院内線 交差点>



見通しが悪く危険


<番号22 町道蒲生野大仙坊線 国道27号～町道須知実勢線>



道幅が狭く危険




<番号23 町道蒲生野中央線・蒲生野南北線 交差点・自然公園正面入口付近>



見通しが悪い
歩道設置、交差点の改良


<番号24 国道9号 橋爪上中島点滅信号付近>



歩道が狭く危険




<番号25 府道松山須知線 中台天下橋付近>




歩道が途中で切れている

<番号26 町道大倉升谷線 和知中学校校門前>



見通しが悪い

番号27 町道藤ノ瀬大郷線 下山グラウンド付近>



橋が狭く危険