


【番号：6-1】水辺公園線・須知岡畑線


資料 2



交通量（大型車も）多く、見通しが悪い箇所あり。ミラー、看板の設置等。



【番号：6-2】蒲生西階線 須知商店街から竹野方面



道幅狭く、カーブになっており見通し悪い。交通量も多い。



【番号：6-3】府道日吉京丹波線 マンション杉付近



国道からマンション杉までの間の歩道がないため危険。




【番号：6-4】府道桧山須知線 万年堂前から京都銀行



こども園側からの車両速度早い。



【番号：6-5】国道9号線 須知地下道



暗く、汚く、怖さを感じるため、危険ではないか。



【番号：6-6】蒲生上野線・農道東部3,5号線



スピード出した車多く、十字路で止まらない。



【番号：6-7】 町道蒲生西階線（須知交番～丹波ひかり小学校下）



通学時間に自動車の往来多く危険。防護柵、溝蓋設置希望。



【番号：6-8】 国道9号線 JA 京都前横断歩道



横断歩道の青信号の時間が短い。

【番号：6-9】 須知実勢線（JA～蒲生方面）



交通量多い。ガードレール設置希望。




【番号：6-10】 蒲生西線 本庁前～岸本畜産方面



道幅狭い、注意喚起看板等対応。



【番号：6-11】 蒲生野大仙坊線



道幅狭い。側溝整備等希望。




【番号：6-12】 蒲生野中央線 蒲生野区公民館付近



車の通行多く、速度も速い。道路拡幅工事予定。




【番号：6-13】 府道 富田胡麻停車場線 実勢区公民館付近～下実勢バス停付近



スピードを出して通る車が多い。




【番号：6-14】 みのりが丘線 南通り



スピードを出して通過する車が多くある。
速度制限等の対策をお願いしたい。



【番号：6-15】 富田豊田線 プール前～富田バス停



道幅狭く、見通し悪い。




【番号：6-16】 府道桧山須知線 上豊田住民センター付近



車両のスピード超過多く危険。ポール等の設置希望。




【番号：6-17】 府道桧山須知線 上豊田消防詰所付近



白線や横断歩道の白線が薄く消えかかっている。消防詰所からT字路先の左カーブにおいて通行車両が白線すれすれに走行および侵入をしてくる。



【番号：6-18】 府道桧山須知線 パークサイド入口付近から上豊田消防詰所付近



一般車両の速度超過と横断歩道での一旦停止についても対策を講じていただきたい。




【番号：6-19】 曽根宮ノ浦戸麦線 ふかしのの里付近



冬季暗い。通学路の表示必要。ガードレールの設置希望。



【番号：6-20】 豊田曽根線・蒲生豊田線



水路の蓋がないところは蓋の設置をお願いしたい。
特に冬場は暗いため、外灯の設置を要望したい。




【番号：6-21】 国道 27 号線 上大道交差点の地下道



人目に付かないため危険。




【番号：6-22】 府道松山須知線（444号） 大沢組との合流地点



松山方面から来る
車が見えにくい。

【番号：6-23】 府道松山須知線（444号） 中台区公民館前



※危険箇所の地図



横断歩道に信号機がない上
にカーブで見えにくい。車
がスピードを出している。

【番号：6-24】 松山住宅線 バス通学児が合流するところ



車がスピードを出して通る
ので危険。



【番号：6-25】 国道9号線（常照寺下の点滅信号）



【番号：6-26】 和田谷線 和田公民館付近




【番号：6-27】 国道173号 町営バス「井脇」バス停 横断歩道



カーブを曲がって50mほどで横断歩道。運転手の発見が遅れ危険。信号をつけてほしい。横断歩道の線を濃くしてほしい。

【番号：6-28】 町道井尻線



スピードを出している車が多い。

【番号：6-29】 八田井尻線 町営バス「井尻」バス停 横断歩道




バス停付近にスピードを緩めてもらえるように看板がほしい。

【番号：6-30】 国道 9 号線 下地バス停



側溝フタが破損していて危険。



【番号：6-31】上大久保下大久保線・大久保ノ坪線・久保地1号線（下大久保地内）



【番号：6-32】国道9号線 下大久保交差点



【番号：6-33】府道遠方瑞穂線 花ノ木バス停前カーブ



【番号：6-34】 国道173号 妙楽寺横断歩道




【番号：6-35】 国道173号 栗野バス停付近



【番号：6-36】 府道京丹波三和線 旧質美小学校下T字路




【番号：6-37】 町営バス「篠原」バス停付近




見通しが悪い。スピードを出す車があるので危険。

【番号：6-38】 府道舞鶴和知線・町道上杉和知線の交差点（町営バス「下粟野」バス停付近）



スピードを出して通過する車が多く、見通しが悪いので注意が必要。

【番号：6-39】 国道27号線 町営バス「中山」バス停付近




国道を横断するが、歩道狭く見通し悪い。

【番号：6-40】 本庄木上線・本庄遠戸線・本庄大倉線



住宅のある細い道だが、スピード出す車がある。




【番号：6-41】 国道27号 「安栖里の国道沿い歩道」



草が伸びて歩きにくい。



【番号：6-42】 安栖里堂ノ成線 安栖里駅付近の通学路



カーブミラーがないので対向車を認識しにくい場所がある。柵が途中で切れているので、危険。




【番号：6-43】 府道市島和知線 和田商店～学校に向けての歩道




歩道の草がよく伸びている。

【番号：6-44】 国道27号 町営バス「稲次」付近



国道から旧道に、速い速度のまま車が左折する。

【番号：6-45】 大倉升谷線 和知中学校正門付近



減速帯が劣化している。スピード出した車多く横断時危険。

【番号：6-46】 国道27号 「道の駅和」の出入口

