



<箇所一覧番号1 国道27号 下山バイパス尾長野～蕨>




歩道にガードレールが設置されていない

<箇所一覧番号2 大河内口八田線 町宮辻村口バス停横>



横断歩道設置要望

<箇所一覧番号3 中畑中央線 町営辻村口バス停横～町道（中畑）～笹尾橋>



カラー舗装設置要望




<箇所一覧番号 4 蒲生西階線 荒堀～役場前>



カラー舗装設置要望




<箇所一覧番号5 松山須知線 中台公民館付近>




工事の早期完了の要望
住宅に接する歩道を広くする要望

<箇所一覧番号6 松山須知線 大沢バス停付近>




横断歩道があるが車が止まらない

<箇所一覧番号7 大朴橋爪線 稲元氏宅前付近>



見通しが悪い

<箇所一覧番号 8 町田線 橋爪地域>



水路にふたがされていない

<箇所一覧番号 9 桧山線、大朴橋爪線 桧山商店街及び瑞穂支所前>




歩道が狭く、スピードを出す車が多い

<箇所一覧番号 10 桧山須知線 桧山駅付近>



横断する児童がいるが横断歩道がない

<箇所一覧番号 1 1 国道 9 号 橋爪上中島点減信号付近>



歩道を広げてガードレール設置要望

<箇所一覧番号 1 2 安階線 ローソン裏側>




スピードを出す車が多く道幅も狭い

<箇所一覧番号 1 3 京丹波三和線 三ノ宮郵便局前交差点>



トラックの通行が多いため誘導員の設置要望

<箇所一覧番号14 綾部宮島線 上市場バス停前>




見通しが悪いため、カーブミラー設置要望

<箇所一覧番号15 綾部宮島線 長瀬バス停付近>



横断歩道設置要望

<箇所一覧番号16 国道27号 大倉信号付近>



左折注意の看板設置要望

<箇所一覧番号17 大倉升谷線 大倉団地内>



横断歩道が薄くなっている

<箇所一覧番号18 市島和知線 坂原～中～角～広瀬バス停>




定期的な草刈の要望

<箇所一覧番号19 曾根宮ノ浦戸麦線 曾根地内>




歩道が整備されておらず危険

<箇所一覧番号 20 桧山須知線 中台地内>




歩道が整備されておらず危険

<箇所一覧番号 21 桧山須知線 須知地内>



歩道が整備されておらず危険

<箇所一覧番号 22 京丹波三和線 質美地内>



歩道が整備されておらず危険