



### 【番号1】 府道篠山京丹波線（京丹波水戸交差点）



### 【番号2】 町道高岡塩田谷線（西階交差点）



### 【番号3】 府道篠山京丹波線（府道大河内口八田線との三叉路）




【番号4】町道下山尾長野線（下山小学校付近）



フェンスが老朽化し倒れている状況。撤去と付け替えを要望。

【番号5】町道蒲生西階線（本町橋付近曲り角）




交通量が多いが、曲り角の道幅が狭くて危険。



(参考)三紘堂付近

【番号6】町道蒲生西階線（上野町営住宅前バス停付近）




交差点が複雑なうえに横断歩道がなく危険な状況。

【番号7】町道蒲生西階線（金下歯科医院付近）




【番号8】府道松山丹波線（丹波ひかり小下から味夢の里方面）



【番号9】国道9号（橋爪中島点滅信号付近）




【番号１０】 国道９号（上大久保バス停付近の歩道）




歩道の幅が狭く  
危険な状況。

【番号１１】 町道前田出口線（国道 173 号から国道 9 号に抜ける道）




抜け道として使われることが  
多く、速度が速いことや夜間  
が暗いことが心配な状況。

【番号１２】 町道大朴橋爪線（瑞穂中下、国道 173 号から中台方面へ抜ける道）




登下校時に法定速度を  
大幅に超えて走行する  
車両が多くある状況。

## 【番号13・14・15】町道大倉升谷線



【13】  
横断歩道が消えている状況。



【14】  
カーブで見通しが悪いのにスピードを出した車が多く走行する状況。



【15】  
道路標識がグラグラしている状況。⇒緊急対応で対処済み。

